

## Vířivka - chybové hlášení E91

### Chybové hlášení E91 se může zobrazit z několika důvodů:

- ✓ **nedostatečná koncentrace soli ve vodě** → doplňte do vody sůl na požadovanou úroveň dle instrukcí uvedených v manuálu
- ✓ **zavápnění elektrody solinátoru** → elektrodu vyčistěte octem dle instrukcí uvedených v manuálu
- ✓ **konec životnosti elektrody/ její opotřebení** – dochází k němu v okamžiku, kdy je vířivka intenzivně používaná nebo je používaná již delší dobu, a to i ve stavu, kdy jsou elektrody čisté → nutnost elektrodu vyměnit za novou
- ✓ odpovídající číslo náhradního dílu (elektroda/ titanové pláty) naleznete v manuálu – jde o 5-ti místný číselný kód (např. 11899). Elektrodu jde objednat jako náhradní díl.
- ✓ **teplota vody** ve vířivce **nižší než 10 °C** → zkontrolujte funkčnost zařízení při vyšší teplotě vody



Pokud nepomůže žádný z výše uvedených postupů, jedná se o problém v elektronice řídicí jednotky a je potřeba zásah servisního technika.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)