

## Vírivka - chybové hlásenie E91

### Chybové hlásenie E91 sa môže objaviť z viacerých dôvodov:

- ✓ **nedostatočná koncentrácia soli vo vode** → doplňte soľ do vody na požadovanú úroveň podľa pokynov v manuáli
- ✓ **vodný kameň na salinátorovej elektróde** → vyčistite elektródu octom podľa pokynov v manuáli
- ✓ **koniec životnosti elektródy/opotrebovanie elektródy** - k tomu dochádza pri intenzívnom používaní vírivky alebo pri jej dlhodobom používaní, aj keď sú elektródy čisté → je potrebné vymeniť elektródu za novú
- ✓ Príslušné číslo náhradného dielu (elektróda/titánové platne) nájdete v manuáli - ide o 5-miestny kód (napr. 11899). Elektródu si môžete objednať ako náhradný diel.
- ✓ **teplota vody** vo vírivej vani **nižšia ako 10 °C** → skontrolujte funkčnosť zariadenia pri vyšších teplotách vody



Ak žiadny z vyššie uvedených postupov nepomôže, je problém v elektronike riadiacej jednotky a je potrebný servisný technik.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX.

[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)