


Bandymo juostelės

Bandymo juostelėmis galima matuoti chlorą, pH, šarmingumą ir vandens kietumą. Rekomenduojame iš pradžių vandens vertes tikrinti kiekvieną dieną. pH vertė turėtų būti nuo 6,8 iki 7,6, šarmingumo – nuo 60 iki 120 ppm, o laisvojo chloro – nuo 2 iki 4 ppm. Toliau pateikiama bandymo juostelių naudojimo procedūra.

Nenaudokite juostelių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs arba kurios buvo sušalusios.

- 1 veiksmas:** Visą juostelę panardinkite į vandenį 1 sekundės laikui (nelaikykite jos vandenyje per ilgai).
- 2 veiksmas:** Nebandykite nukratyti nuo juostelės vandens pertekliaus; ant kiekvieno kvadrato turėtų likti vandens lašas.
- 3 veiksmas:** Laikykite juostelę horizontalioje padėtyje 15 sekundžių.
- 4 veiksmas:** Nedelsdami perskaitykite rezultatus.
- 5 veiksmas:** Palyginkite gautas ant juostelės spalvas su spalvomis paveikslėlyje.



Dėl išsamesnių patarimų kreipkitės į **baseinų chemijos** srities specialistus ir pardavėjus.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com