

Filtre cu cartuș - soluționarea problemelor fundamentale

Debit slab:

Debitul slab de apă poate fi cauzat de diverse motive. Atât prin întreținere necorespunzătoare, cât și prin defecte mecanice. Vă rugăm să parcurgeți punctele de mai jos:

- ✓ Mai întâi scoateți filtrul și porniți din nou filtrarea. Dacă debitul s-a îmbunătățit, problema era cauzată de filtru.
- ✓ Dacă valorile apei nu sunt normale și dacă filtrul nu este curățat regulat, acesta se va înfunda foarte repede, ceea ce poate provoca o rezistență crescută apei.
- ✓ Tuburile de trecere de intrare și ieșire trebuie să fie complet scufundate sub apă.
- ✓ Furtunul și pompa trebuie complet aerisite (procedura este descrisă în manualul de utilizare).
- ✓ În fața trecerilor de perete nu trebuie să se afle niciun obstacol.
- ✓ Cartușul filtrant trebuie spălat după fiecare utilizare.
- ✓ Dacă cartușul de filtrare este atât de murdar încât nu poate fi curățat, trebuie înlocuit cu un cartuș nou și nefolosit.



Dacă aveți conectate și alte dispozitive la filtru, verificați următoarele:

- ✓ Verificați dacă filtrul utilizat este adecvat pentru echipamentele auxiliare (de exemplu, dacă este suficient de puternic).

Filtre cu cartuș - soluționarea problemelor fundamentale

- ✓ Și aceste produse sunt aerisite corespunzător.
- ✓ Circulația este concepută astfel încât apa să circule pe o distanță cât mai scurtă posibil.
- ✓ Toate instalațiile conectate sunt instalate pe sol și se află sub nivelul apei. În afară de skimmer, pool sprayer (duș cu efect LED colorat) și waterfall (cascadă colorată).



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com