

Картушна филтрация – решение на основни проблеми

Слаб дебит:

Слабият дебит на водата може да бъде предизвикан от различни причини. Както от лоша поддръжка, така и от механична повреда. Моля, запознайте се с посочените по-долу точки:

- ✓ Първо извадете филтъра и включете отново филтрацията. Ако дебитът се е подобрил, проблемът е бил причинен от филтъра.
- ✓ Ако параметрите на водата не са в норма и филтърът не се почиства редовно, той се запушва много бързо, което може да доведе до повишено съпротивление на водата.
- ✓ Входните и изходните стенни преходни отвори трябва да бъдат изцяло потопени под вода.
- ✓ Маркучът и помпата трябва да бъдат напълно обезвъздушени (процедурата е описана в ръководството за употреба).
- ✓ Пред стенните отвори не трябва да има никакви препятствия.
- ✓ Картушът трябва да се изплаква след всяка употреба.
- ✓ Когато картушът е толкова запушен, че не може да бъде почистен, трябва да бъде заменен с нов и неизползван картуш.



Ако имате други устройства, свързани към филтрацията, моля, проверете следното:

- ✓ Проверете дали използваната филтрация е подходяща за допълнителното оборудване (например дали е с достатъчен капацитет).

Картушна филтрация – решение на основни проблеми

- ✓ Тези продукти са правилно обезвъздушени.
- ✓ Циркулацията е проектирана така, че водата да циркулира по възможно най-късия път.
- ✓ Всички свързани устройства са монтирани на земята и се намират под нивото на водата. Освен скимер, pool sprayer (душ с цветен LED ефект) и waterfall (цветна каскада).



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.
www.intexsupport.com