

## Spa küveti – E91 hata mesajı

### E91 hata mesajı birkaç nedenden dolayı görüntülenebilir:

- ✓ **sudaki tuz konsantrasyonu yetersiz** → kılavuzdaki talimatlara göre gerekli seviyeye kadar suya tuz ekleyin
- ✓ **tuzlama makinesi elektrodunda kireçlenme** → elektrodu sirke ile kılavuzdaki talimatlara göre temizleyin
- ✓ **elektrodun ömrünün sona ermesi/ elektrodun aşınması** - bu, elektrotlar temiz olsa bile Spa küveti yoğun olarak kullanıldığında veya uzun süre kullanıldığında meydana gelir → elektrodun yenisiyle değiştirilmesi gerekir
- ✓ İlgili yedek parça numarası (elektrot/titanyum plakalar) kılavuzda bulunabilir – 5 rakamlı bir koddur (örn. 11899). Elektrot yedek parça olarak sipariş edilebilir.
- ✓ Spa küvetindeki **su sıcaklığı 10 °C'nin altında** → daha yüksek su sıcaklıklarında cihazın işlevselliğini kontrol edin



yukarıdaki prosedürlerden hiçbiri işe yaramazsa, kontrol ünitesinin elektronik aksamında bir sorun vardır ve bir servis teknisyenine ihtiyaç vardır.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)