

Cadă cu hidromasaj - mesaj de eroare E91

Mesajul de eroare E91 poate apărea din mai multe motive:

- ✓ **concentrație insuficientă de sare în apă** → adăugați sare în apă la nivelul necesar conform instrucțiunilor din manual
- ✓ **calcificarea electrodului salinatorului** → curățați electrodul cu oțet conform instrucțiunilor din manual
- ✓ **sfârșitul duratei de viață a electrodului/uzura electrodului** - apare atunci când jacuzzi-ul este folosit intens sau a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, chiar dacă electrozii sunt curăți → trebuie să înlocuiți electrodul cu unul nou.
- ✓ Numărul corespunzător al piesei de schimb (electrod/plăci de titan) poate fi găsit în manual - este un cod din 5 cifre (de exemplu, 11899). Electrodul poate fi comandat ca piesă de schimb.
- ✓ **temperatura apei** din jacuzzi **sub 10 °C** → verificați funcționalitatea dispozitivului la temperaturi mai ridicate ale apei



Dacă niciuna dintre procedurile de mai sus nu ajută, înseamnă că există o problemă la sistemul electronic al unității de control și este nevoie de un tehnician de service.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com