

Джакузи – съобщение за грешка E91

Съобщението за грешка E91 може да се появи по няколко причини:

- ✓ **недостатъчна концентрация на сол във водата** → добавете сол във водата до необходимото ниво съгласно инструкциите в ръководството.
- ✓ **Калциране на солинаторния електрод** → почистете електрода с оцет съгласно инструкциите в ръководството.
- ✓ **изтичане на срока на експлоатация на електрода/износване на електрода** – възниква, когато джакузито се използва интензивно или е използвано дълго време, дори когато електродите са чисти → трябва да замените електрода с нов.
- ✓ Съответният номер на резервната част (електрод/титаниеви пластини) може да бъде намерен в ръководството - това е 5-цифрен код (напр. 11899). електродът може да бъде поръчан като резервна част.
- ✓ **Температурата на водата** в джакузито **е под 10 °C** → Проверете функционалността на устройството при по-висока температура на водата.



Ако никоя от горните стъпки не помогне, значи има проблем в електрониката на блока за управление и е необходима помощ от сервизен техник.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com