

## Masažinė voniana – klaidos pranešimas E91

### Klaidos pranešimas E91 gali būti rodomas dėl kelių priežasčių:

- ✓ **nepakankama druskos koncentracija vandenyje** → įpilkite druskos į vandenį iki norimo lygio pagal instrukcijas vadove
- ✓ **kalkės ant solinatoriaus elektrodo** → nuvalykite elektrodą actu pagal instrukcijas, pateiktas vadove
- ✓ **elektrodo eksploatavimo pabaiga/ jo susidėvėjimas** – tai įvyksta, kai masažinė vonia yra intensyviai naudojama arba yra naudojama ilgą laiką, net ir tada, kai elektrodai yra švarūs → būtina elektrodą pakeisti nauju.
- ✓ Atitinkamą atsarginės dalies numerį (elektrodo/titano plokštės) rasite vadove – tai 5-ių skaitmenų kodas (pvz. 11899). Elektrodą galima užsisakyti kaip atsarginę dalį.
- ✓ **vandens temperatūra** masažinėje vonioje **žemesnė nei 10 °C** → patikrinkite įrenginio veikimą esant aukštesnei vandens temperatūrai



Jei nė viena iš aukščiau išvardytų procedūrų nepadedą, tai yra valdymo bloko elektronikos problema ir reikia kviešti serviso techniką.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)