

Greška E91

Kod E91 se može pojaviti iz nekoliko razloga:

- ✓ **Nedovoljna koncentracija soli u vodi** → Dodajte so u vodu prema uputstvima do potrebnog nivoa.
- ✓ **Uklanjanje kamenca sa elektrode** → Očistite elektrodu pomoću sirćeta kako je u uputstvu.
- ✓ **Ukoliko je elektroda defektna/istrošena** – Kada se SPA intenzivno koristi ili je u upotrebi duže vreme čak i ako su elektrode čiste → Elektrodu je potrebno zameniti sa novom.
- ✓ **Odgovarajući broj rezervnog dela (elektroda/titanijumska elektroda)** se može pronaći u uputstvu za upotrebu proizvoda – u pitanju je 5-cifreni broj (npr. 11899). Elektrodu možete kupiti kao rezervni deo.
- ✓ **Temperatura vode u SPA ispod 10°C** → Proverite funkcionisanje uređaja na višoj temperaturi vode.



Ukoliko ni jedan od navedenih koraka nije pomogao u otklanjanju greške, u pitanju je problem sa bazom SPA (električnim delom proizvoda) i potrebno je angažovati servisera/električara.



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com