

PureSpa – Šifra pogreške E91

Poruka o pogrešci E91 može se pojaviti iz nekoliko razloga:

- ✓ **Nedovoljna koncentracija soli u vodi** → Dodajte sol u vodu do potrebne razine prema uputama u priručniku.
- ✓ **Kamenac na ćelijskoj elektrodi** → Očistite elektrodu octom prema uputama u priručniku.
- ✓ **Kraj životnog vijeka elektrode/istrošenost** – Ovo se događa kada se hidromasažna kada intenzivno koristi ili je bila u upotrebi dulje vrijeme, čak i ako su elektrode čiste → Elektrodu je potrebno zamijeniti novom.
- ✓ Odgovarajući broj dijela (elektroda/titanske ploče) može se pronaći u priručniku – to je 5-znamenkasti brojčani kod (npr. 11899). Elektroda se može naručiti kao rezervni dio.
- ✓ **Temperatura vode u hidromasažnoj kadi ispod 10°C** → Provjerite ispravnost uređaja pri višoj temperaturi vode.



Ako nijedan od gornjih koraka ne riješi problem, to je elektronički problem s upravljačkom jedinicom i treba ga popraviti serviser/tehničar.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com