

Baltos raukšlės ant pripučiamos sūkurinės vonios

Sūkurinė vonia pagaminta iš minkštinto PVC. Matomos baltos raukšlės nėra gamybos defektas. Vonios pažeidimai nebūtų balti, nes pati sūkurinė vonia yra juodos arba gelsvos spalvos.

Baltos raukšlės susidaro tada, kai vonios gamykloje dedamos žemoje temperatūroje į dėžes. Lankstant šaltoje būsenoje PVC medžiagą, jos spalva laikinai pasikeičia iš juodos (gelsvos) į baltą. Norėdami baltas raukšles pašalinti greičiau, atlikite šiuos veiksmus:


- 1 veiksmas:** Sūkurinę vonią pripūskite pagal pridėtą naudojimo vadovą.
- 2 veiksmas:** Nustatykite plaukų džiovintuvą į karščiausią režimą.
- 3 veiksmas:** Plaukų džiovintuvą palaikykite 45° kampu arti raukšlių. Jei plaukų bus džiovintuvas bus nukreiptas statmenai į sienelę, procedūra neveiks.

Stebėkite, kaip PVC pamažu minkštėja, o baltos raukšlės išblunka ir išnyksta.



Alternatyvi procedūra: Pripildykite puodelį karšto vandens (80 °C). Pridėkite puodelio kraštą prie vonios šiek tiek virš baltos linijos. Lėtai 10 sekundžių liekite vandenį ant baltos raukšlės. Jei vandenį liesite iškart ant didesnio ploto, šis metodas neveiks, nes gausis per dideli šilumos nuostoliai.

Baltos raukšlės ant pripučiamos sūkurinės vonios



Esant sūkurinei voniai pripūstai ir pakilus aplinkos temperatūrai baltos linijos laikui bėgant išnyks ir savaime. PVC medžiagai įšilus, sūkurinė vonia pamažu pradės atgauti pradinę spalvą.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com