


Αντλία - κινητήρας φιλτραρίσματος υδρομασάζ

Εάν το φιλτράρισμα δεν λειτουργεί και το υδρομασάζ σας εξακολουθεί να είναι εντός εγγύησης, υποβάλετε καταγγελία στον αντιπρόσωπο. Εάν δεν καλύπτεται πλέον από την εγγύηση, η αντλία φίλτρου μπορεί να αντικατασταθεί.



Εναλλακτικά, ο κεραμικός άξονας και ο ρότορας (πτερωτή) στο εσωτερικό της αντλίας μπορούν να ελεγχθούν για τυχόν ζημιές. Αυτά τα εξαρτήματα διατίθενται ως ανταλλακτικά και μπορούν να αντικατασταθούν.

Παράδειγμα κατεστραμμένου ρότορα (πτερωτής) σε αντλία.



Για παράδειγμα, εάν το νερό περιέχει πολύ ασβέστιο, το οποίο φράζει την αντλία, η αντλία θα πρέπει να καθαριστεί.

Εάν η αντλία φίλτρου (φιλτράρισμα) δεν λειτουργεί, το σύστημα θέρμανσης και ο χλωριωτής αλατιού (απολύμανση) δεν λειτουργούν επίσης, επειδή η αντλία φίλτρου δεν αντλεί νερό από το υδρομασάζ και επομένως δεν υπάρχει κυκλοφορία.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com