


Pompa – Spa küvetinin filtreleme motoru

Filtreleme çalışmıyorsa ve Spa küvetiniz hala garanti kapsamındaysa, bayide şikayette bulunun. Artık garanti kapsamında değilse, filtre pompası değiştirilebilir.



Alternatif olarak, pompanın içindeki seramik eksen ve rotor (pervane) hasar açısından kontrol edilebilir. Bu parçalar yedek parça olarak mevcuttur ve değiştirilebilir.

Pompanın hasarlı rotor (pervane) örneği.



Örneğin, su pompayı tıkayan çok fazla kalsiyum içeriyorsa, pompanın temizlenmesi gerekecek.

Filtreleme pompası (filtreleme) çalışmazsa, ısıtma ve tuzlama makinesi (sanitasyon) de çalışmaz, çünkü filtreleme pompası suyu Spa küvetinden dışarı pompalamaz ve bu nedenle sirkülasyon olmaz.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com