


Pumpa – motor filtracije hidromasažne kade

Ako filtracija ne radi, a vaša hidromasažna kada je još uvijek pod jamstvom, obratite se svom prodavaču. Ako više nije pod jamstvom, pumpa za filtraciju se može zamijeniti.



Alternativno se mogu provjeriti keramička osovinica i rotor (impeler) unutar pumpe da nisu oštećeni. Ovi dijelovi dostupni su kao rezervni dijelovi i mogu se zamijeniti.

Primjer oštećenog rotora (impelera) u pumpi.



Ako voda sadrži na primjer puno kalcija, koji začepi pumpu, pumpu će trebati očistiti.

Ako pumpa za filtraciju (filtracija) ne radi, ne rade ni sustav grijanja ni solinator (sanitacija), jer pumpa za filtraciju ne pumpa vodu iz hidromasažne kade i stoga nema cirkulacije.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com