

Aplicația a încetat să funcționeze

Aplicația INTEX mai veche a fost actualizată recent.



Interfața aplicației mai vechi are o culoare albastru închis.

Din acest motiv, este posibil să fi observat o întrerupere, jacuzzi-ul neputând fi controlat prin aplicație.

Ce trebuie să fac pentru ca aplicația să funcționeze din nou?

Dezinstalați aplicația și reinstalați-o. Pentru a vă conecta, puteți utiliza datele de conectare inițiale.

Cum puteți afla dacă jacuzzi-ul dvs. se conectează la aplicația veche sau la cea nouă? Faceți clic aici:

<https://intexsupport.com/ro/aplicatia-a-incetat-sa-functioneze/a-986>



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com