

Aplikácia prestala fungovať

Staršia aplikácia INTEX bola nedávno aktualizovaná.



Prostredie v staršej aplikácii je tmavomodré.

Z tohto dôvodu mohlo dôjsť k výpadku, vírivku nebolo možné ovládať prostredníctvom aplikácie.

Čo môžem urobiť, aby aplikácia opäť fungovala?

Odiinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu. Na prihlásenie môžete použiť svoje pôvodné prihlasovacie údaje.

Ako zistím, či sa vírivka pripája k staršej alebo novšej aplikácii? Kliknite sem:

<https://intexsupport.com/sk/aplikacia-prestala-fungovat/a-986>



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com