

Visoka raven klora v bazenu

Pred dodajanjem klora ali vklopom sistema za kloriranje s slano vodo je pomembno preveriti parametre vode. To je pomembno, tudi če bazena dlje časa niste uporabljali. Če voda ni testirana pred dodajanjem klora, lahko s tem raven klora zvišate preveč. To lahko povzroči poškodbe bazena in črpalke. Naslednje točke so lahko posledice previsoke ravni klora.

Črni delci

Prevleka grelnega elementa in gume bazena lahko postanejo korodirana. To se kaže v črnih zrnatih delcih v vodi ali madežih na masažni kadi ali mehurju.



Razbarvanje masažnega bazena

Stena bazena in pokrovček odtoka se lahko močno obarvata. Na stenah in dnu bazena se lahko pojavijo majhne izbokline.



Zavihani robovi masažnega bazena

Rob in zračni žep na dnu bazena, kjer se ustvarjajo mehurčki, se lahko zelo zavihata.

Okvara filtrirne črpalke/grelca

Filtrirna črpalka se lahko pokvari zaradi presežka črnih delcev. Grelec je lahko celo tako poškoduje, da na grelnem elementu nastane luknja, ki povzroči puščanje vode.



Visoka raven klora v bazenu

Ko je masažni bazen postavljen, a ga dlje časa ne uporabljate, je treba funkcijo filtriranja vsak dan na kratko vklopiti. Če ima bazen vgrajen sistem za filtriranje s slano vodo, lahko čas delovanja prilagodite. Če bazena dlje časa ne uporabljate, je priporočljivo, da ga ustrezno pospravite in shranite.



Za več nasvetov se obrnite na strokovnjaka za čiščenje/vzdrževanje vode.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com