

Υψηλή συγκέντρωση χλωρίου στο υδρομασάζ

Είναι σημαντικό να ελέγχετε τις τιμές του νερού, προτού προσθέσετε χλώριο ή ενεργοποιήσετε τον χλωριωτή. Αυτό είναι σημαντικό ακόμα κι αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το υδρομασάζ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν το νερό δεν ελεγχθεί πριν από την προσθήκη χλωρίου, η συγκέντρωση χλωρίου μπορεί να είναι πολύ υψηλή και να προκληθεί ζημιά στην φουσκωτή μπιανέρα του υδρομασάζ και τα ηλεκτρικά του μέρη, για παράδειγμα με τον ακόλουθο τρόπο:

Μαύρα σωματίδια

Το περίβλημα γύρω από το σώμα θέρμανσης θερμαντικό στοιχείο μπορεί να διαβρωθεί. Στη συνέχεια, μαύρα κοκκώδη σωματίδια απελευθερώνονται στο νερό.



Αποχρωματισμός της μπιανέρας spa (του υδρομασάζ)

Τα τοιχώματα της μπιανέρας spa και το καπάκι της βαλβίδας εξόδου μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποχρωματιστούν. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν μικρά εξογκώματα στην επιφάνεια των τοιχωμάτων και στον πάτο της μπιανέρας ή κηλίδες στη μπιανέρα spa και στο φουσκωτό καπάκι.



Κυματοιδή άκρα από PVC

Περιμετρικά του πυθμένα φουσκωτής μπιανέρας μπορεί να παραμορφωθεί μια σήραγγα με οπές για φουσαλίδες αέρα ή και τσέπη για την εισαγωγή αέρα.

Υψηλή συγκέντρωση χλωρίου στο υδρομασάζ

Ελάττωμα αντλίας φίλτρου και θέρμανσης

Η αντλία φίλτρου μπορεί να καταστραφεί από υπερβολική ποσότητα μαύρων σωματιδίων. Η θέρμανση μπορεί να επηρεαστεί έτσι, ώστε να σχηματιστεί τρύπα στο σώμα θέρμανσης, προκαλώντας διαρροή νερού.



Σε περίπτωση, που το υδρομασάζ είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν χρησιμοποιείται, το φιλτράρισμα θα πρέπει να ενεργοποιείται για λίγο κάθε μέρα. Εάν το υδρομασάζ διαθέτει χλωριωτές, οι ώρες λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν. Εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το υδρομασάζ για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να ξεφουσκώσετε το υδρομασάζ και να το αποθηκεύσετε.



Για λεπτομερέστερες συμβουλές σχετικά με τη συντήρηση του νερού, επικοινωνήστε παρακαλώ με ειδικούς και πωλητές στον τομέα χημεία πισίνας.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com