

Indicator SERVICE pe salinator sau filtru cu salinator



Dacă indicatorul SERVICE este aprins continuu, cel mai probabil este vorba de o defecțiune a plăcii de circuite. Soluția este înlocuirea acestei plăci sau a întregii baze a motorului. Dacă dispozitivul este în garanție, reclamați-l la vânzător.

Dacă indicatorul SERVICE clipește, probabil că a pătruns umezeală în placa de circuite. Vă recomandăm să o lăsați să se usuce prin răsturnarea salinatorului sau a bazei motorului filtrului cu salinator și lăsarea acesteia să se usuce la soare timp de 4 ore.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com