

Indikator SERVICE na sustavu slane vode ili filter pumpi sa sustavom slane vode



Ako je indikator SERVICE stalno upaljen, najvjerojatnije je riječ o kvaru elektroničke ploče. To se rješava zamjenom ploče ili cijele baze motora. Ako je proizvod pod jamstvom, podnesite zahtjev za jamstvo kod distributera.

Ako indikator SERVICE treperi, vjerojatno je vlaga dospjela na elektroničku ploču. Preporučujemo da pustite da se osuši okretanjem sustava slane vode ili baze motora filter pumpe sa sustavom slane vode i ostavite ga na suncu 4 sata.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com