

SERVICE indikator na Saltwater sistemu ili filter pumpi sa Saltwater sistemom



Ako je SERVICE indikator konstantno uključen najverovatnije je pokazatelj kvara na matičnoj ploči. Ovo se rešava menjanjem ploče ili motora na proizvodu. Ako je proizvod pod garantnim rokom možete podneti reklamaciju izdavaocu računa.

Ako indikator SERVICE treperi verovatno je u pitanju vlaga koja je dospela do matične ploče. Preporučujemo da matičnu ploču osušite tako što ćete okrenuti Saltwater sistem ili motor pumpe i ostaviti izložen na suncu 4 sata.



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com