

# INTEX®

## Chýba chlór, ale nezobrazí sa chybové hlásenie.

### Pre SWS: QS200 - Model CS2220G

Ak solinátor počas prevádzky nevykazuje žiadnu chybu, potom solinátor pracuje a produkuje chlór. Elektrolýza rozkladá rozpustenú soľ na voľný chlór a iné látky.

Ak sa vo vode nenameria žiadny chlór alebo sa ho nameria málo, je možné, že sa vyrobený chlór okamžite spotrebuje alebo znehodnotí. Napríklad: . Ak je vo vode príliš veľa biologického materiálu, chlór sa okamžite spotrebuje na dezinfekciu.

*Na vyriešenie vášho problému môžete vyskúšať nižšie uvedené postupy:*

#### 1. Vyčistite elektródy

Titánová elektróda generuje voľný chlór zo slanej vody. Preto postupujte podľa krokov uvedených v manuáli na správne čistenie titánových platov.

#### 2. Zvýšte množstvo chlóru

Solinátor môžete zapnúť na dlhší čas ako zvyčajne, aby sa vytvoril ďalší chlór. Ak zvýšenie času prevádzky solinátora nestačilo na dosiahnutie požadovaného množstva chlóru, môžete použiť chlórový šok. Potom už len udržiavajte správnu hladinu chlóru vo vode bežným používaním solinátora.

#### 3. Keď sa bazén nepoužíva, zakryte ho

Príliš veľa priameho slnečného svetla znehodnotí chlór skôr, ako stihne pôsobiť. Dážď a búrky môžu tiež znehodnotiť/znížiť účinnosť chlóru bez toho, aby sa bazén používal.

#### 4. Obráťte sa na odborníka na bazénovú chémiu

Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešili, skúste sa obrátiť na odborníka na bazénovú chémiu, môže vám poskytnúť viac odborných informácií.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)