

Nedostaje klora, ali se ne pojavljuje poruka o grešci Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

Ako sistem za slanu vodu ne prikazuje greške tokom rada, znači da se proizvodi dovoljno klora. Elektroliza razdvaja vodu na kisik i vodik, a rastvorenu sol na klor i druge supstance.

Ukoliko je je u vodi izmjereno premalo ili da uopće nema klora, to znaci da je proizvedeni klor odmah potrošen ili je razgrađen jer ima previše biološkog materijala u vodi.

Kako bi povećali nivo klora u vodi možete aktivirati funkciju "boost". Kada aktivirate tu funkciju pumpa mora biti podešena na FP. Pumpa će tada raditi neprekidno.

Ovo je neophodno jer je pojačanje 8 puta veće od podešenog radnog vremena. Na primjer: 1 pojačanje na 6 sati rada traje $8 \times 6 = 48$ sati.

Ukoliko i nakon ovoga i dalje mjerite da je nedovoljno klora ili da uopšte nema klora u vodi, možete proći kroz listu u nastavku:

1. Čišćenje elektrode

Titanijska elektroda pretvara sol u slobodni klor. Pratite korake opisane u uputstvu da biste očistili elektrodu.

2. Izvršite drugo pojačanje

Ukoliko i dalje nema dovoljno klora u vodi i nakon uključivanja "boost" funkcije vjerovatno imapuno biološkog materijala u vodi. Tada bi prvo trebalo uključiti "boost" funkciju kako bi neutralizirali biološki material, a nakon toga ponoviti funkciju kako bi doveli razinu klora na potrebanu razinu.

Nedostaje klora, ali se ne pojavljuje poruka o grešci Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

3. Pokrijte bazen kada nije u upotrebi

Izlaganje vode sunčevoj svjetlosti će umanjiti količinu klora i prije nego što se klor iskoristi. Kiša ili grmljavina također mogu uticati na smanjenje nivoa klora u vodi iako se Vaš bazen ne koristi.

4. Obratite se stručnjaku

Ako gore navedeni savjeti nisu pomogli molimo Vas da kontaktirate stručnjaka za tretman/održavanje vode za više savjeta.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX
www.intexsupport.com