

Nema hlora – Nema koda greške

Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

Ako sistem za slanu vodu ne prikazuje greške tokom rada, znači da se proizvodi dovoljno hlora. Elektroliza razdvaja vodu na kiseonik i vodonik, a rastvorenu so na hlor i druge supstance.

Ukoliko je u vodi izmereno premalo ili da uopšte nema hlora, to znaci da je proizvedeni hlor odmah potrošen ili je razgrađen jer ima previse biološkog materijala u vodi.

Da biste povećali nivo hlora u vodi možete aktivirati funkciju “boost”. Kada aktivirate tu funkciju pumpa mora biti podešena na FP. Pumpa će tada raditi neprekidno.

Ovo je neophodno jer je pojačanje 8 puta veće od podešenog radnog vremena. Na primer: 1 pojačanje na 6 sati rada traje $8 \times 6 = 48$ sati.

Ukoliko i nakon ovoga i dalje merite da je nedovoljno hlora ili da uopšte nema hlora u vodi, možete proći kroz listu u nastavku:

1. Čišćenje elektrode

Titanijumska elektroda pretvara so u slobodni hlor. Pratite korake opisane u uputstvu da biste očistili elektrodu.

2. Izvršite drugo pojačanje

Ukoliko i dalje nema dovoljno hlora u vodi i nakon uključivanja “boost” funkcije verovatno je mnogo biološkog materijala u vodi. Tada bi prvo trebalo uključiti “boost” funkciju da se neutrališe biološki material a nakon toga ponoviti funkciju da biste doveli nivo hlora na potreban nivo.

3. Pokrijte bazen kada nije u upotrebi

Izlaganje vode sunčevoj svetlosti će umanjiti kolicinu hlora i pre nego što se hlor iskoristi. Kiša ili grmljavina takođe mogu uticati na smanjenje nivoa hlora u vodi iako se Vaš bazen ne koristi.

Nema hlora – Nema koda greške

Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

4. Obratite se stručnjaku

Ako gore navedeni saveti nisu pomogli molimo Vas da kontaktirate stručnjaka za tretman/održavanje vode za više saveta.



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com