



Visok nivo hlora u vodi SPA

Važno je proveriti hemiski sastav vode pre dodavanja hlora ili uključivanja sistema za slanu vodu. Ovo je važno čak i ako SPA proizvod nije korišćena duži vremenski period. Ukoliko hemiski sastav voda nije proveren sa test trakicama pre dodavanja hlora, nivo može biti previsok. To može dovesti do oštećenja SPA korita i kontrolne baze SPA. Sledeći problemi mogu nastati kao posledica previsokog nivoa hlora:

☑ Crne čestice

Zaštita na grejaču i SPA gumice mogu biti oštećene. To će dovesti do plutanja crnih čestica u vodi ili mrlja na SPA koritu.

☑ Promena boje SPA korito

Zidovi SPA korita i čep za odvod mogu promeniti boju. Na zidovima i na dnu korita se mogu pojaviti male izbočine.

☑ Oštećene ivice unutar SPA korita

Dno u SPA koritu gde se nalaze mlaznice može postati uvijeno i iz tog razloga se mlaznice (i dovod vazduha do njih) mogu oštetiti.



☑ Filter pumpa / oštećenje grejača

Filter pumpa se može oštetiti usled crnih čestica koje plutaju po vodi.

Grejač može biti toliko oštećen hlorom da može nastati rupa u grejnom elementu što rezultira curenjem vode.



Ukoliko je SPA montiran ali nije korišćen duži vremenski period, potrebno je da svaki dan uključite funkciju filtriranja vode. Ako Vaš SPA proizvod ima ugrađen sistem slane vode, možete podesiti radno vreme sistema. Međutim, ukoliko nećete koristiti SPA duži vremenski period savetujemo Vam da proizvod demontirate i uskladišti.

Za više informacija o održavanju vode, molimo Vas kontaktirajte specijalistu za
održavanje vode