

Aplikace přestala fungovat

Starší aplikace INTEX byla v nedávné době aktualizovaná.



Prostředí ve starší aplikaci má tmavě modrou barvu.

Z tohoto důvodu jste možná zaznamenali výpadek, vířivka nešla přes aplikaci ovládat.

Co mám udělat, aby mi aplikace opět fungovala?

Aplikaci odinstalujte a znovu nainstalujte. K přihlášení můžete použít původní přihlašovací údaje.

Jak poznat, zda se Vaše vířivka připojuje ke starší nebo novější aplikaci? Klikněte [zde](https://intexcompany.cz/caste-dotazy/virivka-purespa/wifi-pripojeni-nova-aplikace/).

<https://intexcompany.cz/caste-dotazy/virivka-purespa/wifi-pripojeni-nova-aplikace/>