

# INTEX®

## Indikátor O3 GENERÁTOR na solinátoru s ozónem

---

Tento indikátor by v optimálním případě svítit neměl. Pokud svítí, indikuje poruchu motoru. Produkt je pak potřeba reklamovat u prodejce, pokud je ještě v záruce. Pokud v záruce není, poptejte náhradní řídící stanici (motorovou základnu).

