

## Herşey yolundadır! Hava kaçağı yok

İlk birkaç kullanımdan sonra, yatak hava sızdırıyor gibi görünebilir. Ancak bu, malzemenin yalnızca ilk esnemesidir.

Yatak malzemesi (PVC) ilk şişirmeden sonra yavaşça doğru şekle genişler. Böylece yataktan hava kaçmaz, sadece içeride daha fazla alan yaratılır.



Yatağı en az 2-3 kez şişirmenizi ve her seferinde birkaç saat dinlenmeye bırakmanızı öneririz



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)