

Υψηλή/χαμηλή πίεση στο φίλτρο άμμου

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση οδηγιών που μπορείτε να ακολουθήσετε σε περίπτωση προβλήματος με υψηλή ή χαμηλή πίεση στο φίλτρο άμμου. Το φίλτρο άμμου δεν είναι αυτοαναρροφητικό, επομένως είναι απαραίτητο η αντλία να εγκατασταθεί δίπλα στην πισίνα, σε χαμηλότερο επίπεδο από την επιφάνεια του νερού.

Χαμηλή ή καθόλου πίεση

- ✔ Η είσοδος και η έξοδος του νερού στους τοίχους της πισίνας πρέπει να είναι πλήρως βυθισμένες κάτω από την επιφάνεια του νερού
- ✔ Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά στην είσοδο/έξοδο του νερού στα τοιχώματα της πισίνας.
- ✔ Η αντλία και οι σωλήνες πρέπει να έχουν εξαερωθεί σωστά.
- ✔ Δεν πρέπει να υπάρχουν φυσαλίδες αέρα μέσα στην αντλία.
- ✔ Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει προετοιμαστεί για χρήση ακριβώς σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.



Υψηλή/χαμηλή πίεση στο φίλτρο άμμου

Υψηλή πίεση

- ✓ Το μέσο φιλτραρίσματος πρέπει να είναι καθαρό
- ✓ Χρησιμοποιείτε τακτικά τη λειτουργία BACKWASH και καθαρίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.



Εάν υπάρχουν **άλλες συσκευές** συνδεδεμένες στην αντλία:

- ✓ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν εξαερωθεί.
- ✓ Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη διαδρομή του νερού στο κύκλωμα κυκλοφορίας όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
- ✓ Ο επιπλέον εξοπλισμός πρέπει επίσης να βρίσκεται κάτω από την στάθμη του νερού.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com