

Pompă - motorul filtrului pentru jacuzzi

Dacă filtrul nu funcționează și jacuzzi-ul este încă în garanție, reclamați-l la vânzător. Dacă nu mai este în garanție, pompa de filtrare poate fi înlocuită.



În mod alternativ, se poate verifica dacă nu sunt deteriorate axul ceramic și rotorul (elicea) din interiorul pompei. Aceste piese există ca piese de schimb și pot fi înlocuite.

Exemplu de rotor (elice) deteriorat în pompă.



Dacă apa conține, de exemplu, mult calciu, care înfundă pompa, va fi necesară curățarea acesteia.

Dacă nu funcționează pompa de filtrare (filtrul), nici încălzitorul și nici salinizatorul (igienizarea) nu funcționează, deoarece pompa filtrului nu pompează apa din jacuzzi și, prin urmare, nu are loc circulația.



Mai multe informații sunt disponibile pe portalul de asistență pentru clienți INTEX
www.intexsupport.com