

Aplikacija je prenehala delovati

Starejša aplikacija INTEX je bila nedavno posodobljena.



Okolje v starejši aplikaciji je temno modro.

Zaradi tega ste morda zaznali izpad in masažnega bazena prek aplikacije ni bilo mogoče upravljati.

Kaj lahko storim, da bo moja aplikacija spet delovala?

Odstranite aplikacijo in jo ponovno namestite. Za prijavo lahko uporabite svoje prvotne prijavnne podatke.

Kako ugotoviti, ali se vaš masažni bazen povezuje s starejšo ali novejšo aplikacijo? Kliknite tukaj:

<https://intexsupport.com/sl/aplikacija-je-prenehala-delovati/a-986>



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com