

Η εφαρμογή σταμάτησε να λειτουργεί

Η παλαιότερη εφαρμογή INTEX ενημερώθηκε πρόσφατα.



Το περιβάλλον στην παλαιότερη εφαρμογή έχει σκούρο μπλε χρώμα.

Για αυτόν τον λόγο, ενδέχεται να έχετε υποστεί διακοπή σύνδεσης και το υδρομασάζ δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής.

Τι πρέπει να κάνω για να λειτουργήσει ξανά η εφαρμογή;

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την ξανά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά σας στοιχεία σύνδεσης για να συνδεθείτε.

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω αν το υδρομασάζ μου συνδέεται με μια παλαιότερη ή νεότερη εφαρμογή; Κάντε κλικ εδώ.

<https://intexcompany.cz/caste-dotazy/virivka-purespa/wifi-pripojneni-nova-aplikace/>



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com