

Приложението престана да работи

По-старата версия на приложението INTEX беше наскоро актуализирана.



Средагѝа в ѝо-сѝарагѝа версия на ѝрѝложениѝо е с ѝгѝмно син цвят.

Поради тази причина може да сте забелязали прекъсване на връзката, джакузито не можеше да се управлява чрез приложението.

Какво да направя, за да работи отново приложението?

Деинсталирайте приложението и го инсталирайте отново. Можете да използвате същите данни за вход.

Как да разберете дали джакузито ви се свързва с по-стара или по-нова версия на приложението? Кликнете тук:

<https://intexsupport.com/bg/prilozhenieto-prestana-da-raboti/a-986>



Допълнителна информация ще получите на портала за обслужване на клиенти на INTEX.
www.intexsupport.com