


Ozonlu tuzlama makinesindeki O3 JENERATÖR göstergesi



Optimal durumda bu göstergenin yanmaması gerekir. Yanıyorsa motorda bir arıza olduğunu gösterir. Bu durumda ürün garanti kapsamındaysa bayide şikayette bulunması gerekir. Garanti kapsamında değilse yedek kontrol istasyonunu (motor tabanını)

talep edin.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin

www.intexsupport.com