

Solinatoriai – klaidos pranešimas 90

Labai svarbu solinatorių teisingai sumontuoti. Vandens cirkuliacijoje solinatorius visada turi būti už filtro siurblio (jei solinatorius nėra jau įmontuotas tiesiog kaip filtravimo sistemos dalis).

Kodas 90 reiškia, kad vanduo solinatoriumi visai neteka arba vandens srautas yra silpnas. **Priežastys gali būti kelios:**



- ✓ Vanduo cirkuliacijos kontūre turi cirkuliuoti teisinga kryptimi. Pagal naudojimo vadovus patikrinkite filtravimo sistemos arba kitų įrenginių prijungimą.
- ✓ Neįjungtas filtravimas. Jei solinatorius nėra integruota filtravimo sistemos dalis, filtravimą būtina įjungti prieš įjungiant solinatorių ir išjungti tik solinatoriui baigus veikti.
- ✓ Filtravimo sistemos veikimo laikas nustatytas trumpesnis nei solinatoriaus veikimo laikas. Nustatykite filtravimo veikimą viena valanda ilgesniam laikui nei solinatoriaus veikimas.
- ✓ Jei reikia įjungti BOOST funkciją ilgesniam nei 12 valandų laikui ir naudojate INTEX smėlio filtrą, perjunkite filtravimą į FP režimą, tuo pačiu išsijungs filtravimo laikmatis ir filtravimo sistema tada veiks nuolat.
- ✓ Filtravimo terpė turi būti švari ir iš sistemos turi būti išleistas oras.
- ✓ Baseinas turi būti pripildytas vandens iki tokio lygio, kad baseino vandens įleidimo ir išleidimo angos būtų visiškai panardintos vandenyje.
- ✓ Siurblys turi būti pakankamos galios ir su tinkamai parinktu debitu. Patikrinkite visų įrenginių suderinamumą.
- ✓ Elektroda, kuriame daugumoje atvejų yra ir srauto jutiklis, reikia nuvalyti acto tirpalu vandenyje. Laikykites naudojimo vadovo nurodymų.
- ✓ Sugedęs srauto jutiklis. Jei jutiklis yra sudedamoji elektrodo dalis, reikia pakeisti visą elektrodą. Jei jutiklis yra atskiras, galima kaip atsarginę dalį pakeisti tik srauto jutiklį. Tai priklauso nuo solinatoriaus gamybos metų.

Solinatoriai – klaidos pranešimas 90

Nuo 2025 m. rinkoje yra naujas solinatoriaus modelis **INTEX QS700**. Šio solinatoriaus modelio ekrane rodomi pranešimai skiriasi nuo kitų modelių.

Prašome skirti dėmesį šio gaminio naudojimo vadovui.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com