

Липсва хлор, но не се появява съобщение за грешка За SWS: QS200 – Модел CS2220

Ако по време на работа солинаторът не показва грешка, значи той работи и произвежда хлор. Електролизата разгражда разтворената сол на свободен хлор и други вещества.

Ако не измерите никакъв или малко хлор във водата, е възможно произведеният хлор да е бил веднага изразходван или разграден. Например: Когато във водата има твърде много биологичен материал, хлорът веднага се изразходва за дезинфекция.

Можете да извършите следните стъпки, за да разрешите проблема си:

1. Почистете електродите

Титановият електрод генерира свободен хлор от солената вода. Затова следвайте указанията в ръководството, за да почистите правилно титановите плочи.

2. Увеличете количеството на хлора

Можете да включите салинатора за по-дълго време от нормалното, за да се произведе допълнителен хлор. Ако увеличаването на времето за работа на солинатора не е достатъчно за постигане на желаното количество хлор, можете да приложите шокови хлор. След това просто поддържайте правилното ниво на хлор във водата чрез нормална експлоатация на солинатора.

3. Покрийте басейна, когато не го използвате

Прекалено много пряка слънчева светлина ще разгради хлора, преди да е започнал да действа. Дъждовете и бурите също могат да влошат/намалят ефективността на хлора, дори когато басейнът не се използва.

4. Свържете се със специалист по химия за басейни

Ако горните стъпки не са разрешили проблема, опитайте да се свържете със специалист по химия за басейни, който може да ви предостави допълнителна специализирана информация.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com