

Солинатори, пясъчни филтрации със солинатори - съобщения за грешка 91 и 92

Възможни причини за съобщение за грешка 91 при солинатори и пясъчни филтрации

1. Недостатъчно количество сол във водата



Разпръснете необходимото количество сол равномерно по цялата повърхност на басейна. **Не добавяйте сол през скимера, тъй като той може да се запуши.** За да ускорите разтварянето на солта, можете да я разпръснете равномерно по дъното на басейна, например с метла. Солта не трябва да остава само на едно място на дъното. Цялата сол ще бъде разтворена след 24 часа, след което можете да включите солинатора. Задайте желаното време.

Спазвайте таблиците в ръководството за употреба.

Ако сте добавили правилното количество сол, посочено в ръководството за употреба, и продължава да се появява съобщението за грешка 91, не добавяйте повече сол. Проблемът вероятно не е в малкото количество сол, причината е друга, продължете към точки 2 и 3.

2. Електродът трябва да се почисти

Почистете електрода (с потапяне в оцетна вода) в съответствие с ръководството за употреба.



Солинатори, пясъчни филтрации със солинатори - съобщения за грешка 91 и 92

3. Електродът трябва да се смени

Ако солта във водата в басейна е в необходимото количество и електродът(ите) е (са) чист(и),

вероятно ще трябва да се смени електрод. Ако

продуктът е в гаранция, предявете претенции към дилъра. Ако не е в гаранция, можете да поръчате електрода като резервна част. Номерът на резервната част може да бъде намерен в ръководството за употреба. Това е 5-цифрен цифров код.

Възможни причини за съобщение за грешка 92 за солинатори и пясъчни филтрации със солинатор

1. Твърде много сол във водата



Ако солинаторът покаже грешка 92, системата е измерила високо количество сол във водата. За да разрешите проблема, първо почистете електрода съгласно ръководството. След това трябва да намалите количеството на солта във водата. Заменете

приблизително 25% от водата в басейна с нова вода, докато код 92 изчезне.

Солинатори, пясъчни филтрации със солинатори - съобщения за грешка 91 и 92

2. Нефункциониращ електрод

Ако устройството е в гаранция, предявете претенции към дилъра. Евентуално електродът може да бъде поръчан като резервна част.

3. Температурата на водата е 35°C или повече

Опитайте се да понижите температурата на водата.



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX
www.intexsupport.com