

## Şişme Spa küvetinin gövdesinde beyaz kırışıklıklar

Spa küvetinin gövdesi yumuşatılmış PVC'den üretilmiştir. Görünür beyaz kırışıklıklar üretim hatası değildir. Gövdeki hasar beyaz olmazdı, çünkü gövde siyah veya bej renktedir.

Beyaz kırışıklıklar, gövdelerin fabrikada düşük sıcaklıklarda kutulara istiflenmesi sonucu oluşur. PVC malzeme soğukken büküldüğünde, rengi geçici olarak siyah/bejden beyaza döner. Beyaz kırışıklıkları daha hızlı gidermek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

- Adım 1:** Spa küvetini, ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzuna göre şişirin.
- Adım 2:** Saç kurutma makinesini en sıcak dereceye ayarlayın.
- Adım 3:** Saç kurutma makinesini beyaz lekenin yakınına 45° açıyla tutun. Saç kurutma makinesi duvara dik olarak tutulursa, bu yöntem işe yaramayacaktır.

PVC'nin yavaş yavaş yumuşadığını ve beyaz çizgilerin solup kaybolduğunu izleyin.



**Alternatif yöntem:** Bir bardağı sıcak suyla (80 °C) doldurun. Bardağın kenarını gövdenin beyaz çizginin hemen üzerine yerleştirin. 10 saniye boyunca yavaşça suyu beyaz çizgiye dökün. Suyu aynı anda daha geniş bir alana dökerseniz, bu yöntem işe yaramayacaktır çünkü çok fazla ısı kaybı olur.

## Şişme Spa küvetinin gövdesinde beyaz kırışıklıklar



Ancak beyaz çizgiler, Spa küveti şişirildiğinde ve ortam sıcaklığı yükseldiğinde zamanla kendiliğinden de kaybolur. PVC ısınır ve gövde yavaş yavaş orijinal rengine geri döner.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)