

## Ένδειξη SERVICE στον χλωριοποιητή ή στο φίλτρο με χλωριοποιητή



Εάν η ένδειξη SERVICE είναι συνεχώς αναμμένη, το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για βλάβη στον πίνακα ελέγχου του κυκλώματος. Η λύση είναι η αντικατάσταση αυτής της πλακέτας ή ολόκληρης της βάσης του μοτέρ. Εάν η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση, προβείτε στη διεκδίκησή της από τον αντιπρόσωπό σας.

Εάν η ένδειξη SERVICE αναβοσβήνει, πιθανόν να έχει εισχωρήσει υγρασία στον πίνακα κυκλώματος. Συνιστούμε να την αφήσετε να στεγνώσει, γυρίζοντας το χλωριοποιητή ή τη βάση του μοτέρ του φίλτρου με τον χλωριοποιητή και αφήνοντάς την να στεγνώσει στον ήλιο για 4 ώρες.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)